

非接触型高感度温度計 INT-50 OSMO(オスモ)

<よくあるご質問>

Q1 計測した温度で液晶の色は変化しますか？

- Ⓐ 計測温度によって液晶の色(バックライトの色)を変えて表示されます。
詳しくは取扱説明書 P6.「6.2 Body モード時の表示」をご覧ください。

Q2 一度使用してから、次に使用するまでどの程度時間をあければよいですか？

- Ⓐ 時間をあける必要はございません。
続けて計測が可能です。

Q3 保証はついていますか？

- Ⓐ お買い上げ日より1年間の保証がございます。

Q4 温度を計測したときの音が小さいのですが、問題ありませんか？

- Ⓐ 問題ございません。
また、計測結果にも影響ございません。

Q5 測定時ディスプレイが「Lo」「Hi」「ERR」となり計測が出来ません。

- Ⓐ 計測環境、もしくはセンサー部の汚れの可能性があります。
下記の方法をお試してください。
- ①測定箇所が湿っていたり陰になっていないことを確認してください。
その後10分程度経過させてから測定してください。
 - ②赤外線センサーレンズ部をエアードスター等でゴミを吹き飛ばしてください。
または、綿棒で強くこすってください。
※清掃後は、10分程度経過してから測定を行ってください。
改善されない場合は、修理・メンテナンスに関するお問い合わせよりご連絡ください。